

Contrôle préalable matériel CBEN GVB

CAP N°	1	ANNEE:	2012	CUBAGE:	60M3
Châssis N°	200897	Marque :	BENALU	Année de const :	2012
IMMAT	CE 631 KE	VALEUR Marché	6,5	EVALUATION des REPARARATIONS	Béquilles ARR LOGO
Vue le	18/07/2024	par	GF+ MGE	NOTE GENERALE	7/10

Tare : 7560 PTC 38000 L 14 | 2,5 H 4

CHÂSSIS

État ext	OK	Longerons	OK	Longeron AR	OK	Suprt basculeur	OK
État inté :	OK	Traverses	OK	Suprts suspension	OK	Suprt sellette	OK
Support Vérin	OK	Axe Vérin	OK	Berces	x		
Suspension	PNEUMATIQUE	État boudins	moyen	Tuyauteries	OK	Suprts	OK
Freinage	DISQUES	État usure plaquettes	90%	Etat d'usure des disques	90%	Tuyauteries	OK
Essieux	3	Marque	SAF	Moyeux changés	non	Date	XX
Pneus ,	reste à rouler	E1 (AV)	70%	E2(ML)	90%	E3 (AR)	80%

Remarques complémentaires : **Manque les deux béquilles arrières et le support ARDroit est arraché partiellement et tordu**

Les butoirs de quai sont partiellement dessoudés , les gonds du bas des portes arrière tordus

CAISSE

État Ext	MOYEN	Peinture	LOGO				
Berces	OK	Axe de basc	OK	Axe Vérin	OK		
État Int	A LAVER , correct	caisse	BEG	PORTES ARR	Battantes ; passable	Trappes charbonnières	A dégripper
BÂCHE	Trouée 1pc			Épaisseurs des tôles	??		
Echelle AR	Coincée	Echelle COTE	OK				

Remarques complémentaires : **Pilier AVDROIT fente sur la partie haute**

système HYDRAU ELECTRIQUE

prise	OK	Raccord tournant	OUI	diamètre	Ø 4' / 100	Norme	GUILLEMIN
VERIN	OK						

Remarques complémentaires :

ACCESSOIRES

Béquilles	4 AV état : OK ARR : absentes	Coffre	1	Extincteur	1		
Feux AR	OK	Feux de recul et bipper	non	Feux de travail	NON		

Remarques complémentaires :